

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Urville Nacqueville
Etablissement	Salle multisports

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 49	467	Equipements et dispositifs de commande	- La commande de l'ascenseur devrait être située à plus de 40 cm d'un angle rentrant	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 49	468	Accès établissement	- Signalé par un signale sonore et lumineux l'ouverture de la porte d'entrée	A faire	1
Total général							2