

## Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Piscine Océalis

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
<b>2016 1er Semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>	ERP 14					
			<b>212</b>	Public assis	- Espace SPA, ces espaces ne sont pas adaptés pour les personnes en fauteuil.	Demande dérogation	1
			<b>213</b>	Cabines de déshabillage ou douche	- Vestiaire 1, les casiers sont posés sur une marche rendant inaccessible le lecteur de casier pour les personnes en fauteuil roulant. Supprimer cette petite marche et poser les casiers au sol.	Réalisé	1
			<b>214</b>	Cabines de déshabillage ou douche	- Vestiaires, 2 cabines hand. L'espace est insuffisant pour que les personnes en fauteuil puisse réaliser la translation siège à siège. Enlever le logo hand. Sur ces 2 cabines, les remplacer par la signalétique "cabine familiale" par exemple. Utiliser la cabine handicap qui sert d'entrepôt pour les bébés nageurs. Mettre en place une signalétique indiquant la présence de cette cabine. Les personnes en fauteuil peuvent utiliser les vestiaires de groupes. Privilégier le vestiaire 1 dont les espaces de manœuvre sont suffisants.	Réalisé	1
<b>2017 2ème semestre</b>							
	<b>Ensemble</b>	ERP 14					
			<b>215</b>	Cheminevements extérieurs	- Escalier extérieur menant à la terrasse. Prolonger et contraster les mains courantes. Contraster la 1ere et la dernière contremarche. Poser des nez de marche contrastés et antidérapants. Poser une bande podotactile d'éveil à la vigilance.	Réalisé	1
			<b>216</b>	Cheminevements extérieurs	- Cheminement type dalle. Elle sont trop espacées les unes des autres. Repositionner les dalles ou création d'un cheminement bitume???	A faire	1
			<b>217</b>				

		Stationnement	- Parking en face de l'entrée du bâtiment. 4 places adaptées, Absence de signalisation vertical et horizontale.	A faire	1
	<b>218</b>	Circulations intérieures verticales	- Escalier intérieur. Prolonger mains courantes. Contraster contremarches. Nez de marches	Réalisé	1
<b>2018 1er semestre</b>	<hr/>				
	<b>Ensemble</b>				
	ERP 14				
	<b>221</b>	Sécurité incendie	- Pour tous les sanitaires, signal de secours. Doubler le signal sonore d'un signal visuel avec flash lumineux. (8 boitiers)	A faire	1
	<b>222</b>	Sécurité incendie	- 2 douches hand. Signal de secours à doubler par un signal lumineux.	A faire	1
<b>Total général</b>					<b>9</b>